

Société Anonyme
ANDRÉ CITROËN

Capital : 17 milliards 80 millions de francs

117 à 167, Quai André Citroën
PARIS XV^{ème}

METHODES REPARATIONS

CONFIDENTIELLE
(Droits de reproduction réservés)

Paris, le 8 Décembre 1959

NOTE TECHNIQUE
à MMrs. les Concessionnaires
N° 717

DS 19

COMMANDE D'ACCÉLÉRATEUR

On nous signale des anomalies de fonctionnement de la commande d'accélérateur sur DS 19.

Sur ce véhicule, la tige de commande d'accélérateur passe très près du tube de graissage de la culasse (voir figure).

Nous vous demandons de vérifier que cette tige de commande d'accélérateur ne vient pas frotter sur le tube de graissage. Vous pouvez au besoin déformer légèrement la tige ou le tube, ceci afin d'éviter un "dur" de fonctionnement de l'accélérateur et une détérioration possible du tube de graissage de la culasse.